

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>101 Руководство</b>					
2774. Руководитель управления ВСЯКК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2775. Начальник управления информационных технологий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2776. Начальник юридического управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2777. Заместитель директора по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2778. Директор по управлению персоналом и социальной политике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2779. Директор по гарантийному и сервисному обслуживанию локомотивов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2780. Директор по управлению качеством и сертификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2781. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2782. Руководитель проекта (электровоза 2ЭС5)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2783. Директор по экономике и финансам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>104 Производственно-диспетчерское управление</b>					
2784. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел планирования и анализа - 266</b>					
2785. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Группа планирования</b>					
2786. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Ситуационно-диспетчерский отдел - 267	трудо: не требуются				
Бюро цехового планирования Группа сварочно- заготовительная					
2787. Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
2788А(2788-1А; 2788-2А; 2788- 3А; 2788-4А). Ведущий инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
2789А(2789-1А). Инженер по подготовке производства	Организовать рациональные режимы трудо и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума			
	Организовать рациональные режимы трудо и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
Группа сборочно-аппаратная					
2790А(2790-1А; 2790-2А; 2790- 3А; 2790-4А). Ведущий инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
2791А(2791-1А; 2791-2А). Ин- женер по подготовке производ- ства	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
049 Экспериментально- аппаратный цех Иные РСС					
2792. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
2793. Заместитель начальника цеха по производству	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
2794. Ведущий специалист по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
Участок сборки магнитных контакторов, токоприемников (РСС)					
2795. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
2796А(2796-1А). Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
2797А(2797-1А; 2797-2А). Свер- ловщик	Организовать рациональные режимы трудо и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума			
2798. Электросварщик на авто- матических и полуавтоматиче- ских машинах	Организовать рациональные режимы трудо и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2799. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
2800. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2801. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
2802. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2803. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
2804. Слесарь механосборочных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2805. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
2806. Сборщик электрических машин и аппаратов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2807. Сборщик электрических машин и аппаратов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2808А(2808-1А; 2808-2А; 2808-3А; 2808-4А). Сборщик электрических машин и аппаратов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2809А(2809-1А; 2809-2А). Сборщик электрических машин и аппаратов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		

2810А(2810-1А). Сборщик электрических машин и аппаратов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2811А(2811-1А; 2811-2А; 2811-3А; 2811-4А). Сборщик электрических машин и аппаратов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
Участок сборки трансформаторов, дресселей (РСС)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
2812. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2813А(2813-1А). Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2814А(2814-1А; 2814-2А; 2814-3А). Маляр	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
2815А(2815-1А). Газосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
2816. Паяльщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2817А(2817-1А; 2817-2А; 2817-3А). Сборщик трансформаторов	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
2818А(2818-1А; 2818-2А). Сборщик трансформаторов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2819А(2819-1А; 2819-2А; 2819-3А; 2819-4А). Сборщик трансформаторов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2820А(2820-1А). Лудильщик горячим способом	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
2821. Сборщик трансформаторов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2822. Слесарь механосборочных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2823. Стропальщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		

	труда и отдыха	ствия шума	
Бригада по сборке МВ			
2824А(2824-1А). Сборщик электрических машин и аппаратов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	
Участок аппаратно-механический (РСС)			
2825. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
2826А(2826-1А). Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Бюро диспетчеризации (РСС)			
2827. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
2828А(2828-1А; 2828-2А; 2828-3А). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
2829. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
2830А(2830-1А; 2830-2А). Грузчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	
2831А(2831-1А; 2831-2А; 2831-3А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Грунта по подготовке производства			
2832А(2832-1А; 2832-2А). Кладовщик инструментальной кладовой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Участок аппаратно-механический			
2833А(2833-1А; 2833-2А; 2833-3А; 2833-4А; 2833-5А; 2833-6А; 2833-7А; 2833-8А). Фрезеровщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	
2834. Шлифовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	
2835. Оператор станков с программным управлением	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	
2836. Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	
2837А(2837-1А). Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	
2838А(2838-1А; 2838-2А; 2838-3А; 2838-4А; 2838-5А; 2838-6А; 2838-7А; 2838-8А; 2838-9А;	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	

2838-10А; 2838-11А; 2838-12А; 2838-13А). Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2839А(2839-1А). Токарь-расточник <i>35 бригада</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2840А(2840-1А; 2840-2А; 2840-3А; 2840-4А; 2840-5А). Слесарь механосборочных работ <i>38 бригада</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2841А(2841-1А; 2841-2А; 2841-3А; 2841-4А). Слесарь механосборочных работ <i>56 бригада</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2842А(2842-1А; 2842-2А; 2842-3А; 2842-4А; 2842-5А; 2842-6А). Слесарь механосборочных работ <i>Группа по перемещению грузов</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2843. Машинист крана (крановщик)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2844. Машинист крана (крановщик)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2845. Машинист крана (крановщик)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2846. Машинист крана (крановщик)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2847. Машинист крана (крановщик)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
<b>037 Отдел информативно-технического обеспечения и технической документации (№037)</b>				
2848. Начальник отдела <i>Бюро обеспечения документации</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2849. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2850. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2851. Оператор копировальных и множительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2852А(2852-1А; 2852-2А). Перелетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

2853. Печатник плоской печати	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2854А(2854-1А). Оператор копировальных и множительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро воспроизведения архивов</i>					
2855. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2856А(2856-1А; 2856-2А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2857. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2858. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2859. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2860. Оператор копировальных и множительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро автоматизации и технического сопровождения</i>					
2861. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2862. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2863А(2863-1А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2864А(2864-1А). Оператор копировальных и множительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2865. Наладчик полиграфического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2866. Оператор копировальных и множительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>199 Центр проведения испытаний ЦПИ</i>					
2867. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>БИПС</i>					
2868. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2869. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Группа № 1</i>						
2870. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2871А(2871-1А; 2871-2А). Машинарист электровоза	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
<i>Группа № 2</i>						
2872. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2873А(2873-1А; 2873-2А; 2873-3А; 2873-4А). Машинарист электровоза	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
<i>Группа № 3</i>						
2874. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2875А(2875-1А; 2875-2А; 2875-3А; 2875-4А). Машинарист электровоза	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
<i>Группа № 4</i>						
2876. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2877А(2877-1А; 2877-2А; 2877-3А; 2877-4А). Машинарист электровоза	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
<i>ГИЗА</i>						
2878. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2879А(2879-1А; 2879-2А). Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2880А(2880-1А). Машинарист электровоза	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа технологическая подгруппы производства испытаний</i>						
2881А(2881-1А). Ведущий инженер по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>046 Аппаратный цех №1</i>						
<i>Подразделение: РСС</i>						
2882. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2883. Заместитель начальника цеха по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2884. Ведущий специалист по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					



Бюро диспетчирования						
2885. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2886А(2886-1А; 2886-2А; 2886-3А; 2886-4А; 2886-5А; 2886-6А; 2886-7А; 2886-8А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2887А(2887-1А; 2887-2А; 2887-3А; 2887-4А; 2887-5А). Грузчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума				
2888. Грузчик (50 цех)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума				
2889А(2889-1А; 2889-2А; 2889-3А; 2889-4А). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2890. Диспетчер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
2891. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Группа по подготовке производ- ства						
2892А(2892-1А; 2892-2А). Кла- дощик инструментальной кла- довой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2893А(2893-1А; 2893-2А; 2893-3А). Заточник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума				
2894. Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами				
Участок механический						
2895. Начальник участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума				
2896А(2896-1А; 2896-2А). Ма- стер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума				
2897-3А; 2897-4А; 2897-5А; 2897-6А; 2897-7А; 2897-8А; 2897-9А; 2897-10А; 2897-11А; 2897-12А; 2897-13А; 2897-14А; 2897-15А; 2897-16А). Оператор станков с программным управлением	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума				
2898А(2898-1А; 2898-2А; 2898-3А; 2898-4А; 2898-5А; 2898-6А).	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума				

Токарь									
2899А(2899-1А). Резьбонарезчик на специальных станках	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума							
2900А(2900-1А; 2900-2А; 2900-3А; 2900-4А). Сверловщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума							
2901. Шлифовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума							
2902А(2902-1А; 2902-2А; 2902-3А; 2902-4А; 2902-5А). Слесарь механосборочных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума							
2903. Паяльщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами							
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума							
2904. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами							
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума							
2905. Зуборезчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума							
2906. Газосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами							
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума							
2907А(2907-1А). Стропальщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора							
Участок асбоцементный и сборки		Снижение времени воздействия шума							
2908. Начальник участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума							
2909А(2909-1А; 2909-2А). Мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума							
2910. Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума							
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами							
2911. Резьбонарезчик на специальных станках	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума							
2912А(2912-1А; 2912-2А). Машинист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами							
2913А(2913-1А; 2913-2А; 2913-3А)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума							



2927А(2927-1А; 2927-2А). Сборщик электрических машин и аппаратов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума			
2928. Сверловщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума			
2929. Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума			
2930. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2931. Термист	Усовершенствовать систему вентиля- ции	Снижение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия фактора			
<i>Участок аппаратный и элек- тронной аппаратуры</i>					
2932. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2933А(2933-1А). Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2934А(2934-1А). Сверловщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума			
2935А(2935-1А; 2935-2А; 2935- 3А; 2935-4А; 2935-5А; 2935-6А; 2935-7А; 2935-8А; 2935-9А; 2935-10А; 2935-11А; 2935-12А; 2935-13А; 2935-14А; 2935-15А; 2935-16А; 2935-17А; 2935-18А; 2935-19А; 2935-20А; 2935-21А; 2935-22А; 2935-23А; 2935-24А; 2935-25А; 2935-26А; 2935-27А; 2935-28А; 2935-29А; 2935-30А; 2935-31А; 2935-32А). Электро- монтажник-схемщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
2936А(2936-1А). Паяльщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
2937А(2937-1А; 2937-2А; 2937- 3А; 2937-4А; 2937-5А; 2937-6А). Сборщик электрических машин и аппаратов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
2938А(2938-1А; 2938-2А; 2938- 3А; 2938-4А; 2938-5А; 2938-6А; 2938-7А; 2938-8А; 2938-9А;	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			

2938-10А; 2938-11А; 2938-12А; 2938-13А; 2938-14А; 2938-15А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов						
<i>Участок стеклопластиковых изделий</i>						
2939. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак-та с вредными веществами				
2940. Лакозаводчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак-та с вредными веществами				
2941А(2941-1А; 2941-2А; 2941-3А; 2941-4А; 2941-5А; 2941-6А; 2941-7А). Формовщик стекло-пластиковых изделий (женщи-ны)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак-та с вредными веществами				
2942А(2942-1А; 2942-2А; 2942-3А; 2942-4А; 2942-5А; 2942-6А; 2942-7А; 2942-8А; 2942-9А). Формовщик стеклопластиковых изделий (мужчины)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак-та с вредными веществами				
2943А(2943-1А). Прессовщик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей-ствия фактора				
2944А(2944-1А). Обработчик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак-та с вредными веществами				
<i>Грунт по перемещению грузов</i>		Снижение времени воздей-ствия шума				
2945. Машинист крана (кранов-щик)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак-та с вредными веществами				
2946. Машинист крана (кранов-щик)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей-ствия шума				
2947. Машинист крана (кранов-щик)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак-та с вредными веществами				
2948. Начальник отдела	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак-та с вредными веществами				
<i>163 Отдел управления инфра-структурой</i>		Снижение времени воздей-ствия шума				
2948. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Бюро сопровождения серверного оборудования и программного обеспечения					
2949. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2950А(2950-1А; 2950-2А; 2950-3А; 2950-4А). Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2951. Инженер-электроник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро корпоративной системы электронного документооборота					
2952. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2953А(2953-1А; 2953-2А; 2953-3А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро обслуживания многопольного оборудования и ЛВС					
2954. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2955А(2955-1А; 2955-2А). Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2956. Инженер-электроник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2957. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
045 Крепёжный цех					
Участок токарный, токарно-автоматный №4					
2958. Начальник участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2959А(2959-1А; 2959-2А). Мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2960А(2960-1А; 2960-2А; 2960-3А; 2960-4А; 2960-5А; 2960-6А; 2960-7А; 2960-8А; 2960-9А; 2960-10А; 2960-11А; 2960-12А). Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2961. Оператор металлорежущих станков-автоматов (Оператор станков с программным	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

управлением) 2962А(2962-1А). Оператор металлорежущих станков-автоматов (Оператор станков с программным управлением) 2963А(2963-1А; 2963-2А). Оператор металлорежущих станков-автоматов (Оператор станков с программным управлением) 2964А(2964-1А; 2964-2А; 2964-3А; 2964-4А; 2964-5А; 2964-6А; 2964-7А; 2964-8А). Оператор металлорежущих станков-автоматов (Оператор станков с программным управлением) 2965А(2965-1А; 2965-2А; 2965-3А; 2965-4А; 2965-5А; 2965-6А; 2965-7А; 2965-8А). Оператор станков с программным управлением 2966А(2966-1А; 2966-2А). Оператор станков с программным управлением 2967. Сверловщик 2968А(2968-1А). Фрезеровщик 2969А(2969-1А). Резьбонарезчик на специальных станках 2970А(2970-1А; 2970-2А; 2970-3А). Токарь-полуавтоматчик <i>Участок токарно-револьверный, доделочный №1</i> 2971. Начальник участка 2972А(2972-1А). Мастер участка 2973А(2973-1А; 2973-2А; 2973-3А; 2973-4А; 2973-5А; 2973-6А; 2973-7А; 2973-8А; 2973-9А; 2973-10А; 2973-11А; 2973-12А; 2973-13А). Токарь-револьверщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия шума			
---	--	--	--	--	--

2974А(2974-1А). Оператор станков с программным управлением	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2975А(2975-1А). Оператор станков с программным управлением	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2976А(2976-1А; 2976-2А; 2976-3А; 2976-4А). Оператор станков с программным управлением	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2977А(2977-1А; 2977-2А; 2977-3А; 2977-4А; 2977-5А). Сверловщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2978А(2978-1А). Фрезеровщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2979А(2979-1А; 2979-2А). Резьбонарезчик на специальных станках	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2980А(2980-1А; 2980-2А). Резьбонарезчик на специальных станках	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2981А(2981-1А; 2981-2А). Слесарь механосборочных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2982. Шлифовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2983. Резчик на пилах, ножовках и станках	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	<i>РСС</i>			
2984. Ведущий специалист по подготовке гальванического производства	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
2985. Заместитель начальника цеха по крепежному производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2986. Ведущий специалист по подготовке крепежного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	<i>Бюро диспетчирования</i>			
2987А(2987-1А). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2988А(2988-1А; 2988-2А; 2988-3А). Грузчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
2989. Машинист моечных машин	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		



2990. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2991А(2991-1А; 2991-2А). Кладощик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа по подготовке крепежного производства</i>				
2992А(2992-1А; 2992-2А). Кладощик инструментальной кладовой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок гальванический</i>				
2993. Начальник участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
2994А(2994-1А; 2994-2А; 2994-3А). Мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
2995. Лаборант химического анализа	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
2996. Гальваник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
2997. Гальваник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
2998А(2998-1А; 2998-2А; 2998-3А; 2998-4А; 2998-5А; 2998-6А; 2998-7А; 2998-8А; 2998-9А). Гальваник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
2999А(2999-1А). Травильщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
3000А(3000-1А; 3000-2А; 3000-3А; 3000-4А; 3000-5А; 3000-6А). Травильщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
3001. Изготовитель трафаретов, шкал и плат	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
3002. Шлифовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
3003А(3003-1А; 3003-2А). Корректировщик ванн	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
<i>Группа диспетчирования гальванического производства</i>				
3004А(3004-1А; 3004-2А). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
3005. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
3006А(3006-1А; 3006-2А; 3006-3А; 3006-4А; 3006-5А; 3006-6А).	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		

Грузчик 3007А(3007-1А; 3007-2А; 3007-3А; 3007-4А; 3007-5А; 3007-6А; 3007-7А). Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3008. Кладовщик <i>Группа по подготовке гальванического производства</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
3009. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<b>167 Управление информационных технологий</b>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3010. Заместитель начальника управления по инфраструктуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3011. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>129 Отдел разработки и внедрения информационных систем</b>					
3012. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3013. Главный специалист по развитию информационных бизнес-систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3014. Главный специалист по разработке и внедрению информационных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро сопровождения и развития систем регламентированного учета</i>					
3015. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3016. Инженер-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3017. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3018. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа обеспечения поддержки пользователей</i>					

3019. Руководитель группы 3020А(3020-1А; 3020-2А; 3020-3А). Старший оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин <i>Бюро сопровождения и развития систем кадрового учета и расчета заработной платы</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3021. Начальник бюро 3022А(3022-1А; 3022-2А; 3022-3А). Инженер-программист 1 категории 3023. Ведущий инженер-программист <i>Бюро внедрения поддержки системы планирования и управления производством</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3024. Начальник бюро <i>Группа развития системы планирования производства</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3025. Руководитель группы 3026. Ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством 3027А(3027-1А; 3027-2А). Инженер-программист 1 категории 3028А(3028-1А; 3028-2А). Ведущий инженер-программист <i>Группа внедрения нестандартных задач</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3029. Руководитель группы 3030А(3030-1А; 3030-2А; 3030-3А; 3030-4А). Ведущий инженер-программист <i>Бюро сопровождения производственной системы</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3031. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

<i>Группа ведения баз данных</i>								
3032. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
3033А(3033-1А; 3033-2А). Старший оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Группа ведения НСИ производственной системы</i>								
3034. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
3035. Ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
3036. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
3037А(3037-1А). Старший оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<b>134 Отдел связи</b>								
3038. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Бюро обслуживания автоматических телефонных станций</i>								
3039. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
3040А(3040-1А). Ведущий инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
3041А(3041-1А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
3042. Электромеханик по средствам автоматизации и приборам технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Группа обслуживания пожарной охранной сигнализации</i>								
3043. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
3044. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
3045. Электромонтер станционного оборудования телефонной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							

связи					
3046. Ведущий инженер по радио-вещательному оборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро обслуживания кабельных линий связи					
3047. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3048. Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3049. Ведущий инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 01.07.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)  (подпись) Алфимов А.А. (Ф.И.О.) 15.07.2021 (дата)


Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТи ПБ (должность)  (подпись) Веткин М.А. (Ф.И.О.) 15.07.2021 (дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УОТиЗ (должность)  (подпись) Черненко И.Н. (Ф.И.О.) 15.07.2021 (дата)

Начальник ОК (должность)  (подпись) Загорулько А.В. (Ф.И.О.) 15.07.2021 (дата)

Заместитель председателя ПЮ ООО "ПК"НЭВЗ" (должность)  (подпись) Трифонова Е.И. (Ф.И.О.) 15.07.2021 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2218 (№ в реестре экспертов)  (подпись) Зиньковский Е.Е. (Ф.И.О.) 01.07.2021 (дата)